

Sismicité du Sud-Est risque sismique

● ● ● 1/3

Cette liste indique les séismes historiques ayant eu lieu dans le nord des Alpes françaises et l'ouest des Alpes suisses.

Groupe 1 : Alpes du Nord (Savoie)

Date	Lat N	Long E	Localisation	Imax	Commentaires
11/03/1817	45.9°	6.8°	Mont-Blanc	VII	Dégâts aux églises des Houches et de Saint-Gervais
19/02/1822	45.8°	5.8°	Chautagne	VII-VIII	Chutes de cheminées à Chambéry, Annecy et Rumilly. Blessés à Annecy
11/08/1839	45.9°	6.1°	Annecy	VII	Chutes de cheminées à Annecy, un mort à Annecy ?
08/10/1877	46.1°	6.3°	Faucigny	VII	Chutes de cheminées à la Roche-sur-Foron et St-Jean-de-Maurienne
30/12/1879	46.2°	6.6°	Chablais	VII	Chutes de cheminées à St-Jean-d'Aulps, Sixt, Montriond, Samoëns
22/07/1881	45.3°	6.3°	Belledonne	VII	Légers dégâts à St-Jean-de-Maurienne, ressenti sur une grande surface
29/09/1905	46.1°	6.9°	Aig-Rouges	VII-VIII	Dégâts à Chamonix et Argentière.
13/08/1905	46.0°	7°	Glacier du Tour		Eboulements
17/04/1936	46°	5.9°	Vuache	VII	Chutes de cheminées à Frangy et Chaumont
30/03/1958	45.7°	5.7°	Chautagne	VII	Chutes de cheminées à St-Pierre-de-Curtille et Conjux
19/08/1968	46.3°	6.8°	Chablais	VII	Dégâts à Abondance, Richebourg et la Chapelle d'Abondance
15/07/1996	45.9°	6.1°	Annecy	VII-VIII	Dégâts importants dans le centre d'Annecy et le nord-ouest de l'agglomération : cheminées abattues, murs lézardés, etc.

Sismicité du Sud-Est risque sismique SUITE 2/3



Groupe 2 : Alpes du Nord (Dauphiné)



Date	Lat N	Long E	Localisation	Imax	Commentaires
25/04/1962	45.0°	5.6°	Vercors	VII-VIII	Dégâts à Corrençon, Château-Bernard
25/04/1963	44.9°	5.7°	Vercors	VII	Dégâts à Sinard, Avignonet,
27/04/1963	44.9°	5.7°	Vercors	VII	St-Paul-les-Monestier


Groupe 3 : Sud-Ouest de la Suisse

Date	Lat N	Long E	Localisation	Imax	Commentaires
22/03/1394	46.3°	8.0°	Valais	VIII	Dégâts à Brig
03/05/1574	46.2°	6.2°	Genève	VII	
01/03/1584	46.3°	7.0°	Lac Léman	VII	Dégâts à Aigle et Montreux
10/03/1584	46.3°	6.9°	Lac Léman	VII	
19/09/1754	46.3°	7.1°	Lac Léman	VII	Dégâts à Bex
09/12/1755	46.3°	8.0°	Valais	VIII	Dégâts à Brig
24/01/1837	46.3°	8.0°	Valais	VII	Dégâts à Brig
25/07/1855	46.2°	7.9°	Valais	VIII-IX	Dégâts à Visp
26/07/1855	46.2°	7.9°	Valais	VIII	
26/07/1855	46.2°	7.8°	Valais	VII-VIII	
28/10/1855	46.2°	7.9°	Valais	VII	
01/12/1874	46.2°	7.9°	Valais	VII	Dégâts à Zermatt
04/07/1880	46.2°	8.0°	Valais	VII	Dégâts à Brig
25/11/1881	46.3°	7.0°	Lac Léman	VII	Dégâts à Aigle
25/08/1915	46.0°	7.0°	Valais	VII	Dégâts à Martigny
15/04/1924	46.2°	7.9°	Valais	VII	Dégâts à Visp
25/01/1946	46.3°	7.4°	Valais	VIII	Dégâts à Sion
30/05/1946	46.3°	7.5°	Valais	VII	
19/05/1954	46.2°	7.4°	Valais	VII	

- ✓ a - Sur la carte, repère les séismes par un point en t'aidant des coordonnées (latitude et longitude)
- ✓ b - Que constates-tu ?

FRANCE CENTRE-EST





RISQUE SISMIQUE

